



## Reparaturbleche, Seite, (Teil 3), Bus T2



1	Bestell-Nr.: <b>096-0648</b>	<b>Reparaturblech, Seitenfenster, Mitte, links/rechts</b> 3-teiliges Reparaturblech für das mittlere Seitenfenster links oder rechts in Top-Qualität, Materialstärke: 1 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
2	Bestell-Nr.: <b>096-0650-01</b> Bestell-Nr.: <b>096-0650-02</b>	<b>Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, hinten, links</b> <b>Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, hinten, rechts</b>	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
3	Bestell-Nr.: <b>096-0650-11</b> Bestell-Nr.: <b>096-0650-12</b>	<b>Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, innen, hinten, links</b> Reparaturblech Seitenscheibe hinten, innen, mit Eckblechen <b>Reparaturblech, Seitenfenster, 3-teilig, innen, hinten, rechts</b> Reparaturblech Seitenscheibe hinten, innen, mit Eckblechen	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
4	Bestell-Nr.: <b>096-0658</b>	<b>Reparaturblech, Seitenfensterausschnitt</b> mit Blechkante für die Fensterdichtung, links oder rechts Materialstärke: 1 mm, Länge: 1250 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79

## Reparaturbleche, Dach, (Teil 1), Bus T2



1	Bestell-Nr.: <b>096-0680</b> Bestell-Nr.: <b>096-0680-10</b>	<b>Reparaturblech, Regenrinne, 1250 mm*</b> <b>Reparaturblech, Regenrinne, 1250 mm, klein*</b> Materialstärke: 1 mm	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
* Für ein Fahrzeug werden 6 Stück benötigt.				
2	Bestell-Nr.: <b>096-0690-01</b> Bestell-Nr.: <b>096-0690-02</b>	<b>Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, links</b> <b>Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, rechts</b>	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79 8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: <b>096-0692-21</b> Bestell-Nr.: <b>096-0692-22</b>	<b>Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, links</b> <b>Reparaturblech, Regenrinnen, hinten, rechts</b>	<i>Bus T2</i> <i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79 8.72 - 7.79
3	Bestell-Nr.: <b>096-0680-20</b>	<b>Verstärkung, Dach, seitlich, 1250 mm</b> zwischen Regenrinne und Dach Materialstärke: 1 mm, links oder rechts	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79